

REP-#158



Verschiedene verschlissene Stellen an einem Transformator eines Stahlwerks wurden mit MM-metall oL-StahlKeramik und Härter gelb abgedichtet.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany®