



## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetall®

REP-#063



Wiederherstellung der Dichtfläche an der Abdeckung einer Turbine. Die Reparatur wurde mittels Ceramium, flüssig und Härter CE bei einer Stromerzeugungsstation vorgenommen.

**MultiMetall**  
the MetalExistenceCompany®