


REP-#089



Reparatur eines Russbläserkompressors durch Beschichten des Nachkühlers mit Ceramium in einem Heizkraftwerk. Die Beschichtung wurde in zwei Schritten durchgeführt: eine erste Beschichtung mit Ceramium, pastös, dann folgte eine zweite Schicht Ceramium, flüssig.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany<sup>®</sup>