




## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal®

REP-#009



Reparatur eines ausgeschlagenen Lagersitzes am Antrieb einer Planierraupe mit MM-metall SS-StahlKeramik und Härter gelb.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany®