




## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal<sup>®</sup>

REP-#031



Der Zylinderkopf eines PKW-Motors, dessen Wasserkanäle verrottet waren, wurde mit MM-metal SS-StahlKeramik und Härter gelb instand gesetzt.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany<sup>®</sup>