

Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal®

REP-#105



Beschichtung eines durch Kavitation beschädigten Turbinenimpellers. Verwendet wurde hier Ceramium mit Härter CE.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany®