

## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetall®

REP-#145



Durch Abrasion kam es an einer Wickelmaschine zum Verschleiß. Nachdem die zu behandelnde Oberfläche aufgeraut wurde, wurde sie mit dem PolymerMetall MM-metall SS-Stahl beschichtet und somit wieder instand gesetzt.

**MultiMetall**  
the MetalExistenceCompany®